

## 商品に関するお詫びとお知らせ

株式会社ダイヤコーポレーション

平素は「ダイヤコーポレーション」商品をご愛用賜りまして誠にありがとうございます。

この度、2015年5月以降に弊社が出荷販売いたしました『ツアースイング528（品番：TR-528）』の一部商品に、不具合の可能性が判明いたしましたので、自主的に回収をさせていただくこととなりました。

大変お手数ではございますが、お客様のお手元に対象となるシリアルナンバー（製造番号）の製品がございましたらご使用を中止していただき、弊社「消費者サービス係」へお申し出いただきますようお願い申し上げます。ご返品方法などを説明させていただいた上、無償にて商品交換させていただきます。

お客様には、多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、商品の製造工程の管理を再度見直すと共に、品質管理を一層強化して再発防止に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

【対象商品】 品名： ツアースイング528（品番：TR-528）



### 【不具合の内容】

シャフトとヘッド部との固定部はネジ状にし（右図）、更にネジ部に接着剤を塗布し締め付け、完全に固定する設計になっております。しかし、接着剤の塗布量が少なく、意図的に非常に強い力でヘッド部を回転させるとネジが回ってしまう製品が一部に発生しております。

ネジでの固定は基準通りにされているため、通常のご使用方法において、ヘッド部が取れてしまう可能性は極めて低いと思われませんが、より安全を期するために、商品交換をさせていただきます。



ネジ部に接着剤を塗布し、締め付けて固定する設計になっておりますが、接着剤の塗布量が少なく、接着不足になり回転してしまう製品が発生しております。

### 【対象となるシリアルナンバー】

C002193 ~ C003200

※上記以外のシリアルナンバーの製品は問題ありません。



シャフト先端に貼り付けてあるシリアルナンバーが「C002193からC003200」に含まれる製品が対象となります。

### 【お問い合わせ先】

ダイヤコーポレーション 消費者サービス係

03-3381-5454

電話受付時間 9時～17時（土日・当社休日を除く）

ホームページ 問い合わせフォーム：<https://www.daiya-idea.co.jp/contact/>

※お客様からご連絡いただきました氏名、住所などの個人情報は、本件目的以外には使用いたしません。